白黒モード ユーザマニュアル

本手順書は、KX Driver Ver4.2の新機能である白黒モードの設定方法を記載しております。 KX Driver Ver4.2 未満のドライバを使用されている場合は、Ver4.2 にアップ グレードしてください。

なお、本手順書は指定が無い場合、Windows XPの画面を使用しております。

1.	白黒モードとは?	1
2.	設定方法	2
З.	その他特記事項・制限事項	3

1. 白黒モードとは?

カラープリンタをご使用の企業などで、カラー印刷のみを禁止・制限したい場合に便利な機能で す。管理者があらかじめ白黒モードをチェックしておくことにより、そのドライバからはカラー 印刷ができなくなり、白黒印刷よりもコストがかかるカラー印刷を禁止する運用が可能になりま す。



白黒モード有効

2. 設定方法

以下の設定を行うことで白黒モードを設定できます。

1. プリンタウィンドウを表示させます。 Windows XP の場合 [スタート]—[プリンタとFAX]をクリック

Windows Vista の場合 [スタート]---[コントロールパネル]---[ハードウェアとサウンド]より [プリンタ(R)]をクリック

2. 【プリンタのプロパティ】画面



白黒モードを設定するプリンタを選択し、「プリンタのプロパティ」を表示させます。

!注意!

カラープリンタドライバを選択してください。 モノクロプリンタドライバでは設定することが できません。

3. 【デバイス設定】画面



「デバイス設定」タブをクリックし、デバイス 設定画面を表示させます。

デバイス設定画面内にある

管理者設定(A)…をクリックします。

4. 【管理者設定】画面



「白黒モード(H)」をチェックし、 OK(O) をクリックします。

5. 以上で設定は完了です。

参考

「設定を保存する(P)」をチェックすることで、現在の設定内容をパスワードでロックする ことができます。

ユーザに設定変更をさせたくない場合、チェックしていただくと有効に使用することが できます。

3. その他特記事項・制限事項

白黒モード機能の特記事項・制限事項を以下に記載します。

Output to PDF 機能を使用すると自動的に解除されます。
(Output to PDF 機能を解除しても設定は元には戻りません。)